

Güney Afrika'da Maden Kazası

Güney Afrika'da Faaliyet Gösteren Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kaza Nedeniyle 3 Bin 200 Çalışan, Yer Altına Mahsur Kaldı.

Güney Afrika'da faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen kaza nedeniyle 3 bin 200 çalışan, yer altına mahsur kaldı.

Güney Afrika'da meydana gelen maden kazası, madende çalışan 3 bin 200 işçinin yer altında kalmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre Harmony Altın isimli şirkete ait Elandsrand madeninde çalışan madenciler, yüzeye çıkan asansörün çelik halatının kopması sebebiyle yeraltında mahsur kaldı. Yerin 2 bin 200 metre altına kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Harmony şirketi sözcüsü Amelia Soares, olayın yaşandığı anda işçilerin madende bulduklarını ve elektrikli asansörün kabinini taşıyan halatın kopması sebebiyle yeryüzüne çıkamadıklarını kaydetti.

Öte yandan madende bulunan işçileri kurtarma çalışmalarının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşçilerin yeryüzüne çıkarılması için kullanılacak yeni asansör sisteminin bir seferde birkaç yüz kişi taşıma kapasitesi olduğu kaydedildi. 04.10.2007